

## **CÁCH NHẬN BIẾT BÀN ÉP - ĐĨA LY HỢP XE FN129 – N SERIES**





**ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: QINGLING ISUZU (CHONGQING) MOTORS CO.,LTD  
ĐƠN VỊ CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS – VM MOTORS**

### **1. Thông tin phụ tùng chính hãng QINGLING ISUZU CO.,LTD**

Là những phụ tùng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

- Phụ tùng phải được sản xuất đúng với bản vẽ kỹ thuật hoặc theo tiêu chuẩn của Nhà máy Qingling Isuzu Co.Ltd.
- Đã qua sự kiểm tra chặt chẽ về chất lượng và độ chính xác bởi Qingling Isuzu Co.Ltd.
- Được bán theo hệ thống phân phối của Nhà máy Vĩnh Phát Motors, trong các đại lý hoặc Trung tâm bảo hành ủy quyền của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors.

### **2. So sánh phụ tùng chính hãng và phụ tùng không chính hãng**

Chi tiết	Phụ tùng chính hãng do VM MOTORS cung cấp	Phụ tùng không chính hãng và đã được một số khách hàng thay
<b>Đĩa ma sát</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mã sản phẩm: 1601010-P301</li> <li>• Đường kính ngoài : 325mm</li> <li>• Bề rộng bề mặt ma sát: 58mm</li> <li>• Bề cao then hoa: <b>54mm</b></li> <li>• Số lá ma sát: <b>24</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mã sản phẩm: khó nhận dạng</li> <li>• Đường kính ngoài : 325mm</li> <li>• Bề rộng bề mặt ma sát: 58mm</li> <li>• Bề cao then hoa: <b>37mm</b></li> <li>• Số lá ma sát: <b>16</b></li> </ul>
<b>Mâm ép</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mã sản phẩm: <b>EXEDY 1601040-P301</b></li> <li>• Đường kính mặt ép ngoài: <b>326,5mm</b></li> <li>• Bề rộng mặt ép: <b>58,5mm</b></li> <li>• Đường kính lò xo màng: <b>57,5mm</b></li> <li>• Số lượng lò xo màng: 15</li> <li>• Chiều cao lò xo màng: <b>60mm</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mã sản phẩm: <b>SKEKI</b></li> <li>• Đường kính mặt ép ngoài: <b>327mm</b></li> <li>• Bề rộng mặt ép: <b>60mm</b></li> <li>• Đường kính lò xo màng: <b>62mm</b></li> <li>• Số lượng lò xo màng: 15</li> <li>• Chiều cao lò xo</li> </ul>

### **3. Ảnh hưởng của Đĩa bố ly hợp không chính hãng.**

- Thông số kỹ thuật cơ bản của 2 sản phẩm khác nhau nhiều, vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình làm việc, vị trí đặt lực của bạc đạn bi T, hệ số nén của lò xo màng. Nên sẽ không đảm bảo được hành trình tiêu chuẩn làm việc khi ngắt ly hợp. Vì vậy sẽ gây ra hiện tượng ngắt không hoàn toàn ly hợp => gây cháy ly hợp.
- Do hàng thay thế không chính hãng vì vậy sẽ không đồng bộ kỹ thuật (khoảng cách, điểm đặt lực ...) gây ra sai lệch vị trí làm việc. Nên hành trình và lực tác động không đạt => Hời dầu kém

Trân trọng.

**VM MOTORS CO.,LTD**